



АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА

Дата составления	03.09.2019	Время составления	12.30
Место составления	г. Рязань, Моск. область		
Номер акта		ФИО Составившего акт	

Члены группы общественного мониторинга:	Рундеевская Т.В.
	Самохина Е.М.
	Веселов А.А.
	Трушкина С.В.
	Мартынова Е.А.

Составили настоящий акт по результатам мониторинга (общественного контроля)

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Благоустройство дворовых территорий	Содержание детских площадок

В результате осмотра общественной комиссией по адресу

ул. Полевая, дом 3

ВЫЯВЛЕНО:

Целевые объекты общественного мониторинга	Показатели общественного мониторинга	Отметка	Недостатки, выявленные группой общественного мониторинга
Благоустройство дворовых территорий	Обустройство парковочных мест	<input type="checkbox"/>	—
	Освещение	<input type="checkbox"/>	—
	Организация озеленения	<input type="checkbox"/>	озеленения мало
	Установка контейнеров для сбора мусора	<input type="checkbox"/>	—
	Информационный стенд	<input type="checkbox"/>	—
	Детские игровые площадки <i>воркаут</i>	<input type="checkbox"/>	срочно требуется покрытие!

Содержание детской или универсальной спортивной площадки	Малые архитектурные формы:		
Воркаут	качели-балансиры	<input checked="" type="checkbox"/>	
	карусели	<input type="checkbox"/>	
	канатные комплексы	<input checked="" type="checkbox"/>	
	канатные карусели	<input type="checkbox"/>	
	тренажеры	<input checked="" type="checkbox"/>	
	скалодромы	<input type="checkbox"/>	
	качели-гнездо	<input type="checkbox"/>	
	скамейки	<input checked="" type="checkbox"/>	
	песочница	<input checked="" type="checkbox"/>	
		урна	<input checked="" type="checkbox"/>
	Покрытие		
	Газон	<input type="checkbox"/>	
	Песок	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Резиновое	<input type="checkbox"/>	
	ограждение	<input checked="" type="checkbox"/>	
	освещение	<input checked="" type="checkbox"/>	
	информационный стенд	<input checked="" type="checkbox"/>	

Дополнительные сведения:

- 1) У качелей на цепях отсутствует слинка из-за чего ребенок может травмироваться.
- 2) Съезд с горки травмоопасен (в конце горки торчит кусок бетона)

Подписи лиц, участвующих в общественном контроле:

	/	Тришкина С. В.
	/	Самойкина Е. Д.
	/	Мартынова Е. А.
	/	Васильев А. И.
	/	Дутеевских Т. В.
	/	
	/	